


















- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| D | Montageanleitung | GB | Assembly instructions |
| FR | Notice de montage | IT | Istruzioni di montaggio |
| NL | Handlieding voor de montage | PL | Instrukcja montażu |
| CZ | Montážní návod | SK | Návod na montáž |
| HU | Szerelési útmutató | RO | Instrukțiuni de montaj |
| TR | Montaj talimatı | RU | Инструкция по монтажу |




0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200



A  030094 x14	B  030110 x14	C  230010 8x32 x14	D  250013 3.5x15 x8	E  070017 30x30 x2	F  110022 SW 4 x1
G  030034 7x50 x1	H  250024 3.5x35 x4	J  x4	K  a b x4	L  250004 3x13 x24	M  030011 6.2/7.8x13 x32
N  120017 x4	O  120017 x4	P  120020 x8	Q  120021 x8	R  120019 x8	S  90001 8x50 x2
					T  250069 5x50 x2

No	Size/MaB (mm)	Qty	✓	No	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	983x252x44	1		7	920x100x15	1	
2	983x252x44	1		8	444x384x18	4	
3	1058x270x24	1		9	435x139x10	6	
4	870x232x24	1		10	435x88x10	4	
5	920x44x18	1					
6	920x44x18	1					



2



C 230010
8x32
x2

D 250013
3.5x15
x8

K_a x4

P 120020
x4

R 120019
x4






3

B 030110
x2

G 030034
7x50
x1

F 110022
SW 4
x1



4

B

030110






x12

E

070017

30x30

x2



5

H

250024

3.5x35

x4



J

210064/210132/

210133/210134

x4



M

030011

6.2/7.8x13

x24



N

120017


x4



O

120017

x4





L

250004

3x13


x16



6

S

8x50



90001

x2



T



250069

5x50

x2



7

K



x4

L

3x13



250004

x4

M



030011

6.2/7.8x13



x8

Q




120021





x8



1.



2.



8



L

3x13



250004

x4



Декларация о соответствии: ВУ/11211.01ТР025018.010145

Эксплуатация и уход за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Устанавливать вблизи отопительных приборов и других источников тепла;
- Подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- Содержать изделие во влажных, не отапливаемых и не проветриваемых помещениях;
- Ставить на поверхности горячие предметы;
- Подвергать изделие термическому воздействию бытовых приборов (парогенераторы, утюги и пр.);
- Осуществлять уход за мебелью с применением бытовых чистящих средств;
- Передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы во избежание механических повреждений поверхностей изделия;

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены комплектующих на более современные без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Разработан с умом в России и Беларуси:

ООО "Мебель Импэкс Оптима" совместно с СП ММЦ ООО

Сделано с любовью в Беларуси:

СП ММЦ ООО, 222310, Беларусь Респ.,

Минская обл., г. Молодечно, ул. В. Гостинец, 31А, корпус

Импортировано с трепетом:

ООО «Мебель Импэкс Оптима», 141090,

Московская область, г.Королев, мкрн.Юбилейный, ул. Маяковского, д. 2, пом. 28.

+7 (495) 646-12-34, (495) 646-09-10

www.mebel-impex.ru